

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2021-83

Programa: SC.- AGUA POTABLE ✓
 Subprograma: 01.- REHABILITACION ✓
 Clave de la Obra: SC210060 CP ✓
 Descripción de la Obra: REHAB. DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ESCUTIA, ✓
 Ubicación: ENTRE NIÑOS HÉROES HASTA TOPAR CON EL CERRO. ✓
 Colonia: COL. NIÑOS HEROES NORTE ✓



Fecha Real de Inicio: 30/11/2021 ✓ Fecha Real de Terminación: 06/12/2021 ✓
 En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO
 Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad ML Cantidad: 121.2 ✓

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
-NO. 2021-R33-FAISM-A-0635	27 de octubre de 2021	✓ \$133,360.2	✓ \$133,360.2	\$0	\$.0	\$.0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad ML Cantidad: 36.0 ✓

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2021	✓ \$131,483.45	✓ \$131,483.45	\$0	\$.0	\$.0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Mano de obra. Trazo y nivelación topográfica. Trazo y nivelación topográfica. Excavación con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca, en seco.... En zona "c" de 0 a 6 mts de profundidad. Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con material producto de banco. Instalación de tubería de p.v.c. con cople de 75 milímetros de 3" de diámetro. Relleno en zanjas compactado al 85% proctor con material de banco. Compactado al 90% proctor con material de banco. Toma domiciliaria en terreno natural por el método tradicional incluye: excavación para zanjas en material común en seco, relleno compactado al 85% con material de banco, limpieza de zona de trabajo, instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 13 mm suministró e instalación de todos los materiales indicados por plano e instalación de hidrotoma de 3" y/o 4" de diámetro. Toma domiciliaria, de 0.00 a 4.00 mts. De longitud en material "a" y/o b" por el método tradicional. Incluye: excavación para zanjas en material seco, relleno compactado al 85 % con material de banco, limpieza de zona de trabajo, instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 13 mm, suministro e instalación de todos los materiales indicados por plano e instalación de hidrotoma de 3" y/o de 4". Acarreo 1er kilómetro de materiales pétreos, arena, grava, material producto de excavación en camión de volteo, descargar a volteo en camino... Plano revestido y lomerío suave pavimentado. Acarreo kilómetros subsecuentes al 1ero de materiales pétreos, arena, grava, mat. Producto de excavación en camión de volteo, descargar a volteo en camino... Plano revestido y lomerío suave pavimentado. Banquetas lado sur excavación con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca, en seco.... En zona "c" de 0 a 6 mts de profundidad. Constrcción de,.. Banqueta de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 centímetros de espesor, acabado pulido, o raya con escobilleta/brocha de pelo, con juntas frías acabado con volteador, incluye cimbra de frontera relleno en zanjas compactado al 85% proctor con material de banco. Materiales suministro de tubería hidráulica de pvc, l.a.b fabrica tubo hid. Rd/32.5 de 75 milímetros (3") de diámetro. Atípicos construcción de caja pluvial con medidas de 1.20x1,20x1.00 mts



OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas




De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.


Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al COMITÉ COMUNITARIO, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE



ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS


Verónica García Vizcarra
Veronica Garcia V.

BENEFICIARIOS

618 321 3595

(DEPENDENCIA EJECUTORA)


ING. RAFAEL REY MARTINEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE
CAMINOS



OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

