

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2023-90

Programa: SD.-ALCANTARILLADO Y DRENAJE

Subprograma: 01.-REHABILITACIÓN

Clave de la Obra: SD230020 CP

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA CHAPULTEPEC;

Ubicación: ENTRE C. AGUSTIN MELGAR Y JUAN ESCUTIA

Colonia: FRACC. BENITO JUAREZ



Fecha Real de Inicio: 06/09/2023

Fecha Real de Terminación: 13/10/2023

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad ML Cantidad: 78.2

No. De oficio	Fecha	Total	Rámoo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2023-R33-FAISM-A-0965	2 de mayo de 2023	\$396,554.2	-\$396,554.2	\$0	\$0	\$0

Inversión Ejercida: La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad ML Cantidad: 72.99

Observación	Año Fiscal	Total	Rámoo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2023	\$310,059.93	\$310,059.93	\$0	\$0	\$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Trazo y nivelación topográfica. Excavación con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca, en seco... en zona "b" de 0.00 a 6.00 metros de profundidad plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas... con material producto de banco relleno en zanjas compactado al 85% proctor con material de banco relleno en zanjas compactado al 90% proctor con material de banco relleno producto de excavacion compactado al 90% proctor en capas de 20.00 centímetros con material producto de excavacion a volteo instalación de tubería de p.v.c con cople de 200 milímetros de diámetro. 8" descarga domiciliaria en terreno natural por metodo tradicional, incluye excavacion para zanjas en material común en seco, relleno compactado al 85%, limpieza de la zona de trabajo, instalacion de la tubería de concreto simple de 6" de diam., suministro e instalación de todos los materiales indicados por plano. Descarga domiciliaria (sin banquetta) en material "b" metodo tradicional, incluye excavación para zanjas en material común e seco, relleno compactado al 85%, limpieza de la zona de trabajo, instalación de tubería de pvc sanitario (de 0.00 a 8.00 metros de longitud) de 6" de diámetro y suministro e instalacion de todos los materiales indicados por plano. Descarga domiciliaria (sin banquetta) en material "b" metodo tradicional, incluye excavación para zanjas en material común e seco, relleno compactado al 85%, limpieza de la zona de trabajo, instalación de tubería de pvc sanitario (de 0.00 a 14.00 metros de long) de 6" de diámetro y suministro e instalacion de todos los materiales indicados por plano. Acarreo 1er kilometro de materiales petreos, arena, grava, mat. Producto de excavacion en camion volteo, descargar a volteo en camino... plano revestido y lomerio suave pavimentado acarreo kilometros subsecuentes al primero de materiales petreos, arena, grava, mat. Producto de excavación en camion volteo, descargar a volteo en camino... plano revestido y lomerio suave pavimentado suministro de tubería de p.v.c. alcantarillado sistema metrico serie 20 nom-001-cna; nmx 215 l.a.b fabrica... de 200 milímetros de diámetro (8") ruptura y demolición de..... banquetta de concreto trazo y corte con cortadora de disco en banquetta trazo y corte con cortadora de disco en pavimento hidráulico concreto hidraulico f'c=250 kg/cm2, incluye:acarreo hacia fuera de la obra registros existentes, incluye: acarreo afuera de la obra construcción de ... pavimento o banquetta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 centímetros de espesor registros de albañal c/muros de tabique de 14 centímetros., aplanados c/mortero cemento-arena 1:3 y tapa de concreto c/marco de fierro... De 0.40x0.60 y 0.50 metros de profundidad incremento por cada 0.50 mts de profundidad pozos de visita tipo "comun", hasta... pozos de visita tipo comun, hasta 1.50 metros de profundidad

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.


Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.


ENTREGA

RECIBE

  
\_\_\_\_\_  
**ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN**  
**DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**

  
\_\_\_\_\_  
**BENEFICIARIOS**

**(DEPENDENCIA EJECUTORA)**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. RAFAEL REY MARTÍNEZ FLORES**  
**SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE CAMINOS**

**OPERADO**

2023

**FISM**

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

